

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	H 17/11	PA - FK71RK-775014	アルミウイング	48090

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	238,517 km	2,600 kg	L 6,700	W 2,200	H (門) 2,280	
	<del>抹消</del>	知年月 -				2,380	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG 210 PS	<del>ターボ</del> ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	--------------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 少	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
パブコ WB20-2094 No.05X8RK390	<b>センタービーム</b>					ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> <b>無</b>
ラッシング1段 アオリラック1段 床、ベニヤ2重張り						ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> <b>無</b>
※庫内使用感、傷						バックモニタ <b>有</b> 無	工具 <b>有</b> <b>無</b>
※前立 傷、凹み ※アオリ内側 傷、凹み				※メーターパネル、レンズ亀裂		カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換	良好	<b>飛石有</b>
飛石20mm×2			
記録簿	<b>有</b>		無
H20~22 H25~30			
R3			
取説車体	<b>有</b>		無
取説上物	<b>有</b>		無
メンテノート	<b>有</b>		無
PMマフラ	<del>有</del>		<del>無</del>
証明書	<del>有</del>		<del>無</del>
燃料タンク	100	ℓ	

Fガラス 飛石20mm×2

キャブバック 凹み小、看板跡

Fパネル 塗装ハゲ

アオリ 傷、凹み、穴テープ補修

Fバンパー 傷少

キャブバック 看板跡

ウイングパネル 凹み

観音扉 傷、凹み少

内側 傷、凹み 穴あり

Rバンパー 曲り小

燃料タンク 亀裂

アオリ 凹み少、看板跡

ドア 傷小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	-		-
	-		-
	4	6	4 4
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア 4
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		