

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 24/7	TKG - FK72FY-570044		増トン アームロール	50053

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
松本	切れ	372,587 km	6,100 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 ○		—	—	—	



エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
新明和 CCA47-21 No.F307417835 同年式	増トン					ETC 有 無	キーレス 有 無
Wホイスト キャブバックステップ	補助ブレーキ					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
						バックモニタ 有 無	工具 有 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,910


Fガラス	要交換	良好	飛石有
	15mm × 1		
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

*上モノ 再塗装


コーナーパネル 傷


テールランプ ステーパー 曲り



ステップ 曲り 止め不良



Rバンパー 曲り小、カバー欠品
反射板 傷



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	—	—	
	—	—	
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		スベア 6
Fサイズ	245/70R19.5		
Rサイズ	245/70R19.5		