





	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状							
	日野	H 23/9	LDG - GK8JNAA-10055			セーフティローダー			管理No.	50103			
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)							
	R7.12.19		切れ	521,895 km	10,700	L	W	H	上陽自動車(株)				
			抹消	知年月 -	kg	6,170	2,430	(門) -					
エンジン状態		A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	280 PS	ターボ・NA	T/M	6 速 3 ペダル	フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好						ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)				良好 ボディ裏面サビ		車体番号 ✓				汚れ 小 中 大	補助ブレーキ		3 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認		シート破		有 無	電動格納ミラー		有 無
花見台 SF200MA No.40037						2デフ 増々トン		ETC		有 無	キーレス		有 無
ウィンチ ステンション6対 リヤステンションフック1対						スライドボディ		ラジオ		良 不良	スペアキー		有 無
* 前立下、腐り穴						ウィンチ		バックモタ		有 無	工具		有 無
* 床 フケ、割れ、止め不良、前立下板欠損、床鉄板ナミ								カラー 白黒				リサイクル料	¥10,810
Fガラス													
要交換	良好	飛石有											
飛石25mm×2													
記録簿	有	無											
取説車体		有	無										
取説上物		有	無										
メンテノート		有	無										
PMマフラ		有	無										
証明書		有	無										
燃料タンク													
200		ℓ											
天井 凹み Sミラーメッキカバー 傷													
													
Fバンパー 傷、凹み													
													
ロッカー 傷、サビ少、塗装ハゲ													
													
スロープハンガー 傷、サビ 塗装ハゲ													
													
ステップカバー 割れ													
Rバンパー 凹み 反射板 傷													
タイヤ状態													
1～10、×、欠、で記載													
		4		4									
		-		-									
1		4		0		0							
0		0		0		0							
タイヤパターン												ス	-
												ペ	-
F													
サイズ												225/70R22.5	
R													
サイズ												245/70R19.5	