	+ *	1-1		型式•車体番				+0 V+ T	l . l . l . l						
	<u>車名</u>	初度登録					架装形状		管理	···					
	三菱	H 28/9	TKG -	FK61F-	591319	9		平ボラ	ディ	No		5100	1		
前登録ナンバ	車検有	車検有効期限 走行距離 積載					載量 荷台寸法(mm)								
名古屋レンタル							000 L W 2,14			_	上陽自動車㈱				
エンジン状態	A • B	· C AC	良不良	無 ブレーキ A	V EG	220	PS Ø—	• NA T	/M 6 速	3 ペダ	゛ル	フロア	•		
エンジン(異音、油・水漏れ等) 良好 オイル √ 冷却水 ✓ キャブ内部										備考					
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) デフ 再塗装 ベット 有 無									ヘッドラ	ンプ	HID (ロゲン			
フレーム関係(錆、車体番号等) 再塗装 キャブ下サビ少						車体 番号	√	汚れ・八	小	補助ブロ	ノーキ	1 段			
上物メーカー名 年式,型式及状態等						2、重点	確認	シート破	有 無	電動格絲	内ミラー	有無			
パブコ						木平3方開			ETC 有無		レス	有無)		
木平3方開 アオリラック1対 アオリロープ穴4対						横ネタ チャンネル追加 ナビ 良不			良不良	スペア	スペアキー 有無				
横ネタ チャンネル5本追加 前立下部鉄板張り バックモニタ 有 無									工具有無)			
*前立下部内張割れ *エアコン送風口切替不良									カラー 白黒	リサイク	ケル料	¥	10,910		
Fガラス										タイヤ状態					
要交換良好飛	石有	キャブバック タッチペン補修(租) アオリ 傷少、曲り								1~10、× 、欠、で記載					
		HDライト レンズ				b)				-	8	8			
記録簿 有	一大大	1亀裂		ЦП						_	_				
		r		0							_	-			
取説車体 有	(無)	Fバン	パー 凹み	47	アフ	オリ 傷	少、曲り			2	2	2	2		
取説上物 有	£上物 有 (無) リヤアオリ									タイヤ パターン			ス - ペ 4		
PMマフラ - 有									-			225/80R17.5			
燃料タンク 100		バック タッ 5少、凹みり		甫修(租)			R サイズ	22	25/80R17	7.5					