





	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		管理No.		
	いすゞ	H 23/1	LKG - FTR90T2-7000307		増トン セルフクレーン		50152		
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			
三重 事業用	切れ		388,499 km		6,300	L	W	H	
	(抹消)		知年月	○	kg	5,040	2,400	(門) 380	
エンジン状態		A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG	240 PS	(ターボ)・NA	
						T/M	6 速	3 ペダル	
								フロア	
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓	冷却水	✓
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好		キャブ内部		備考	
フレーム関係(錆、車体番号等)				サビ少 再塗装		ベツト (有) 無		ヘッドランプ (HID) ハロゲン	
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		汚れ 小 (中) 大		補助ブレーキ 1 段	
タダノ TM-ZE365SLHRNS No.KA3527				増トン ワイド リヤエアサス		シート破 有 (無)		電動格納ミラー (有) 無	
5段 ラジコン フックイン 2.93t吊り アウトリガ自動張出				5段 ラジコン フックイン		ETC (有) 無		キーレス (有) 無	
ウィンチ 埋込鉄環31対+16 造りボディ、ネタ角パイ				造りボディ ネタ角パイ		ナビ (良) 不良		スペアキー (有) 無	
床鉄板張り、サビ少 アルミ5方開				アウトリガ自動張出		バックモニタ (有) 無		工具 有 (無)	
						ナビ同体 (カラ) 白黒		リサイクル料 ¥13,220	
Fガラス		タイヤ状態							
要交換	良好	(飛石有)							
飛石25mm×2		1～10、×、欠、で記載							
記録簿	有	(無)							
取説車体		(有)	無	キャブ天井 凹み少				Sミラーケース 割れ、カバー欠	
取説上物		(有)	無	ボディ/リヤスロープハンガー 前立モノ入れ					
メンテノート		有	(無)	アオリ 凹み 内側 穴、テープ補修					
PMマフラ		有	無						
証明書		有	無						
燃料タンク		リヤアオリ 凹み小							
200		q							
		タイヤハウス内 板金補修							