

|  |    |         |                    |  |      |       |
|--|----|---------|--------------------|--|------|-------|
|  | 車名 | 初度登録    | 型式・車体番号            |  | 架装形状 | 管理No. |
|  | 三菱 | H 25/10 | TKG - FBA20-521978 |  | 平ボディ | 51144 |

|          |        |            |   |          |          |       |       |          |
|----------|--------|------------|---|----------|----------|-------|-------|----------|
| 前登録ナンバ   | 車検有効期限 | 走行距離       |   | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       |       | 上陽自動車(株) |
| R8.10.30 | 切れ     | 115,494 km |   | 2,000 kg | L        | W     | H(門)  |          |
|          | 抹消     | 知年月        | - |          | 一体別体     | 3,110 | 1,600 |          |

|        |                |    |               |                 |    |        |                |     |     |       |      |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|------|
| エンジン状態 | A・ <b>B</b> ・C | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ <b>A</b> V | EG | 130 PS | <b>ターボ</b> ・NA | T/M | 5 速 | 3 ペダル | インパネ |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|------|

|                    |                           |      |   |         |   |        |              |
|--------------------|---------------------------|------|---|---------|---|--------|--------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)    | 良好                        | オイル  | ✓ | 冷却水     | ✓ | キャブ内部  | 備考           |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好                        |      |   |         |   | ベツト    | 有 <b>無</b>   |
| フレーム関係(錆、車体番号等)    | 良好                        | 車体番号 | ✓ |         |   | 汚れ     | 小 <b>中</b> 大 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等  | パブコ 木平3方開 床前部ベニヤ2重張り、止め粗い |      |   | 特記、重点確認 |   | シート破   | 有 <b>無</b>   |
|                    | * 前立内張 割れ、穴、汚れ付着          |      |   | 2t4No.  |   | ETC    | 有 <b>無</b>   |
|                    | * 床 傷、汚れ付着 * アオリ内張 傷、汚れ付着 |      |   | 左右格納ミラー |   | ナビ     | <b>良</b> 不良  |
|                    |                           |      |   |         |   | バックモニタ | 有 <b>無</b>   |
|                    |                           |      |   |         |   | カラー    | 白黒           |
|                    |                           |      |   |         |   | リサイクル料 | ¥8,830       |

|        |              |              |     |
|--------|--------------|--------------|-----|
| Fガラス   | 要交換          | <b>良好</b>    | 飛石有 |
| 記録簿    | 有            | <b>無</b>     |     |
| 取説車体   | 有            | <b>無</b>     |     |
| 取説上物   | 有            | <b>無</b>     |     |
| メンテノート | 有            | <b>無</b>     |     |
| PMマフラ  | <del>有</del> | <del>無</del> |     |
| 証明書    | <del>有</del> | <del>無</del> |     |
| 燃料タンク  | 70           | ℓ            |     |

キャブ天井 傷少  
キャブバック 傷

アオリ 傷、塗装ハゲ少

アオリ 傷、塗装ハゲ

リアアオリ 傷、塗装ハゲ少  
ドア 傷、凹み少

|              |           |   |             |
|--------------|-----------|---|-------------|
| タイヤ状態        |           |   |             |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |   |             |
|              | 6         | 6 |             |
|              | -         | - |             |
|              | -         | - |             |
|              | 6         | 6 | 6           |
| タイヤパターン      |           |   | ス<br>ペ<br>ア |
| F<br>サイズ     | 195/75R15 |   |             |
| R<br>サイズ     | 195/75R15 |   |             |