	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 20/12	PDG － FK61F-722906	アルミブロック平ボディ	管理No. 48115

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)			
		切れ	474,527 km			3,100 kg	L 6,200	W 2,150	H リヤ 590 690	上陽自動車㈱
		(抹消)	ﾀｺ年月	－	一体 / 別体					

エンジン状態			AC		ﾌﾞﾚｰｷ		EG			T/M			
	A ・ (B) ・ C			(良) 不良 無		(A) V		240 PS	(ターボ) ・ NA		6 速 3 ペダル		フロア

				キャブ内部		備考		
エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル ✓	冷却水 ✓	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	(HID)	ハロゲン
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少			汚れ	小 (中) 大	補助ブレーキ	1 段	
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少		車体番号 ✓	シート破	有 (無)	電動格納ミラー	(有) 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態等		特記、重点確認		ETC	(有) 無	キーレス	有 (無)	
		キャブシートキャリア		社外ナビ	(良) 不良	スペアキー	有 (無)	
アオリラック1対 ラッシング1段 埋込鉄環5対				ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ	(有) 無	工具	有 (無)	
ステンション穴3対 リヤ柱 ※前立、サイドボルト穴								
※アオリ、ボルト穴、内側傷 ※床、フケ、釘浮き箇所あり		※キャブ下回りサビ少			カラー (白) 黒	リサイクル料	¥11,010	

Fガラス		
要交換	良好	(飛石有)
飛石傷		

記録簿	有	(無)

取説車体	有	(無)
取説上物	有	(無)
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	~~有~~	~~無~~
証明書	~~有~~	~~無~~

燃料タンク
200 ℓ

Sミラーカバー 亀裂、割れ



Fバンパー 飛石傷

アオリ 傷、ボルト穴

ドア 看板跡



Sバンパー クサリ



Rアオリ 傷、凹み小

Sバンパー クサリ

アオリ 傷、ボルト穴

Rバンパー 凹み、テープ補修

タイヤ状態

1～10、×、欠、で記載

	2	2	
	－	－	
－	－	－	－
2	2	2	2

タイヤパターン	スタッドレス	スペア	－ / 4
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		