	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 28/9	TPG － NPR85YN-7012907	タンクローリー	管理No. 50142

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)			
京都 自家用	R7.9.15	切れ	73,006 km			3,720 kg	L —	W —	H (門) —	上陽自動車㈱
		抹消	ﾀｺ年月	—	一体 別体					

エンジン状態	A ・(B)・ C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG 150 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル ✓	冷却水 ✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好			ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号 ✓		汚れ 小 (中) 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式,型式及状態等			特記、重点確認	シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
極東 LS04-30 №16L030098M 同年式			油種 灯油/軽油/重油	ETC 有 (無)	キーレス (有) 無
4000L(2000+2000) 前後2室 油種 灯油/軽油/重油			4000L(2000+2000)	ラジオ (良) 不良	スペアキー (有) 無
自動ホースリール 流量計 ピストルノズル			前後2室	ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ (有) 無	工具 (有) 無
			流量計	(ｶﾗｰ) 白黒	リサイクル料 ¥10,440

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説車体	(有)	無
取説上物	(有)	無
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	~~有~~	~~無~~
証明書	~~有~~	~~無~~
燃料タンク	100 ℓ	

Fグリル 割れ

タンク側面 塗装ハゲ少



Rバンパー(テールガード) 曲り

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	6	6	
	—	—	
—	—	—	—
8	8	8	8

タイヤパターン		スペア	— 8
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		