	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	マツダ	H 17/2	PB － LPR81AR-7001568	幌ウィング	管理No. 50094

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
		切れ	146,945 km	3,000 kg	L 4,350	W 2,000	H (門) 1,900 2,100	上陽自動車㈱
		抹消	タコ年月 ― 一体 別体					

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 130 PS	ターボ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル ✓	冷却水 ✓
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装		
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装		車体番号 ✓

上物メーカー名 年式,型式及状態等	特記、重点確認
コーションプレート欠品 木平3方開 手動幌ウィング	手動幌ウィング
アオリラック1対 門口W1,780×H1,900	ワイド ロング
＊幌骨、曲り、補修箇所あり ＊床、フケ、染み	
＊横ネタ補修箇所あり	

キャブ内部		
ベット	有	無
汚れ	小	中 大
シート破	有	無
ETC	有	無
ラジオ	良	不良
バックモニタ	有	無
カラー	白黒	

備考		
ヘッドランプ	HID	ハロゲン
補助ブレーキ	1 段	
電動格納ミラー	有	無
キーレス	有	無
スペアキー	有	無
工具	有	無
リサイクル料	¥7,890	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	~~有~~	~~無~~
証明書	~~有~~	~~無~~

燃料タンク 100 ℓ

Fパネル
凹み
Fグリル
クリアハゲ



リヤアオリ
塗装ハゲ



ドア
傷



ドア 傷、凹み
ステップ 曲り

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	2	2	
	―	―	
―	―	―	―
1	2	2	1

タイヤパターン		スペア	―
			2
F サイズ	225/70R16		
R サイズ	225/70R16		