	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	三菱	H 16/1	KK － FE71CBD-505265	ダンプ	管理No. 51117

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)			
熊谷 レンタル	R8.4.15	切れ	123,320 km			2,000 kg	L 3,040	W 1,600	H (門) 320	上陽自動車㈱
		抹消	タコ年月	－	一体 / 別体					

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 130 PS	ターボ NA	T/M 5 速 3 ペダル	インパネ

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル ✓	冷却水 ✓
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少		
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少		車体番号 ✓

上物メーカー名 年式,型式及状態等	特記、重点確認
極東 DD02-31 №03B11A505Y	強化3方開
強化3方開 自動シート、枠曲り、シート破れ	自動シート
	2t4No.
＊床 ナミ、汚れ付着 ＊前立 曲り	

キャブ内部		備考		
ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
ETC	有 無	キーレス	有 無	
ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
バックモニタ	有 無	工具	有 無	
カラー 白黒		リサイクル料	¥9,350	

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	70 ℓ	

キャブ天井 傷、凹み

アオリ 傷少、サビ少



ドア
板金(パテ)

リヤアオリ
傷、凹み
サビ



アオリ 傷少、サビ少

ドア 板金(パテ)

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	6	6	
	－	－	
－	－	－	－
6	6	6	6

タイヤパターン		スペア	6
			－
F サイズ	195/85R16		
R サイズ	195/85R16		