



# 自動車検査証

|               |  |  |              |            |              |           |        |        |        |  |
|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 自動車登録番号又は車両番号 |  | 登録年月日/交付年月日  | 初度登録年月       | 自動車の種別     | 用途 自家用・事業用の別 | 車体の形状     |        |        |        |  |
| 群馬 800 せ      |  | 平成<br>29年 12月 25日  | 平成<br>20年 3月 | 普通         | 特種 自家用       | 乗用車 [641] |        |        |        |  |
| 車名            |  | 三菱   |              | 乗車定員       | 最大積載量        | 車両重量      | 車両総重量  |        |        |  |
| 車台番号          |  | [318]  |              | 3人         | 2000kg       | 4340kg    | 6505kg |        |        |  |
| 型式            |  | FE73D-541308   |              | 長さ         | 幅            | 高さ        | 前軸重    | 後軸重    | 後軸重    |  |
| 型式            |  | PDG-FE73D  |              | 524cm      | 184cm        | 230cm     | 1660kg |        | 2680kg |  |
| 原動機の型式        |  | 4M50   |              | 総排気量又は定格出力 | 燃料の種類        |           | 型式指定番号 | 類別区分番号 |        |  |
| 所有者の氏名又は名称    |  | 上陽自動車 株式会社   |              | 4.89kW     | 軽油           |           |        |        |        |  |
| 所有者の住所        |  | 群馬県佐波郡玉村町上福島1235-2   |              |            |              |           |        |        |        |  |
| 使用者の氏名又は名称    |  | ***  |              |            |              |           |        |        |        |  |
| 使用者の住所        |  | ***  |              |            |              |           |        |        |        |  |
| 使用の本拠の位置      |  | ***  |              |            |              |           |        |        |        |  |
| 有効期間の満了する日    |  | 平成<br>30年 3月 30日   |              |            |              |           |        |        |        |  |
| 備考            |  | <p>[群馬] 移転登録、管轄変更入<br/>         使用車種規制 (NOx・PM) 適合。この自動車の使用の本拠はNOx・PM対策地域外です。<br/>         [走行距離計表示値] 173, 500km (平成29年3月27日)<br/>         [旧走行距離計表示値] 165, 500km (平成28年3月17日)</p> <p>平成13年騒音規制車、近接排気騒音規制値 98dB<br/>         [受検種別] 指定整備車<br/>         [検査時の点検整備実施状況] 点検整備記録簿記載あり<br/>         [受検形態] 指定整備工場<br/>         [整備工場コード] 44-01407</p> <p>以下余白</p> |              |            |              |           |        |        |        |  |

43049 ⊕ 8930

裏面もご覧下さい。




|    |    |      |        |         |                    |      |         |       |
|----|----|------|--------|---------|--------------------|------|---------|-------|
| 車名 | 三菱 | 初度登録 | H 20/3 | 型式・車体番号 | PDG - FE73D-541308 | 架装形状 | プレスパッカー | 43049 |
|----|----|------|--------|---------|--------------------|------|---------|-------|

|        |    |        |         |    |    |      |            |     |          |          |   |   |       |          |
|--------|----|--------|---------|----|----|------|------------|-----|----------|----------|---|---|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 足立 | 車検有効期限 | 30.3.30 | 切れ | 抹消 | 走行距離 | 175,500 km | 積載量 | 2,000 kg | 荷台寸法(mm) | L | W | H (門) | 上陽自動車(株) |
|--------|----|--------|---------|----|----|------|------------|-----|----------|----------|---|---|-------|----------|

|        |       |    |   |    |   |      |     |    |     |    |     |   |   |   |     |
|--------|-------|----|---|----|---|------|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A B C | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 | ps | T/M | 5 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|-------|----|---|----|---|------|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----|

|                             |         |        |     |    |   |        |        |     |      |
|-----------------------------|---------|--------|-----|----|---|--------|--------|-----|------|
| ミッション・デフ(異音、油漏)             | 良好      | キャブ内部  | ベツト | 有  | 無 | 備考     | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等)             | 良好      | 汚れ     | 小   | 中  | 多 | 補助ブレーキ | 1      | 段   |      |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等           | 特記、重点確認 | シート破   | 有   | 無  |   |        |        |     |      |
| フジマイティー LP471T              |         | ETC    | 有   | 無  |   |        |        |     |      |
| プレス 4.2m <sup>3</sup> 汚水タンク |         | ラジオ    | 良   | 不良 |   |        |        |     |      |
| 都内仕様                        |         | バックモニタ | 有   | 無  |   |        |        |     |      |
|                             |         | カラ     | 白   | 黒  |   | リサイクル料 | ¥8,930 |     |      |

|        |     |    |     |
|--------|-----|----|-----|
| Fガラス   | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿    | 有   | 無  |     |
| 取説     | 有   | 無  |     |
| メンテノート | 有   | 無  |     |
| PMマフラ  | 有   | 無  |     |
| 証明書    | 有   | 無  |     |
| 燃料タンク  | 70ℓ |    |     |



|              |           |   |   |
|--------------|-----------|---|---|
| タイヤ状態        |           |   |   |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |   |   |
|              | 4         |   | 4 |
|              |           |   |   |
|              | 4         | 4 | 4 |
|              |           |   |   |
| スペア          | 2         |   |   |
| F            | 205/85R16 |   |   |
| サイズ          | 205/85R16 |   |   |
| R            | 205/85R16 |   |   |
| サイズ          | 205/85R16 |   |   |