


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 19/9	PDG - FQ62F-720039		クレーン付	45095

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
秋田 自家用	R2.9.23	171,500 km		10,000 kg	L 8,000	W 2,360	H (門) 400	
		知年月	一体 別体					

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	270 PS	(ターボ)・NA	T/M	6 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	----------	-----	-----	-------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフサビあり 防錆塗装済み					ベツト (有) 無	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり 防錆塗装済み	車体番号	✓			汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 2 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	ユニック URU504RKK 同年式	特記、重点確認				シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
	4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り	ツーデフ				ETC (有) 無	キーレス 有 (無)
	アルミ5方開 床縞鉄板 フック8対					ラジオ (良) 不良	工具 有 (無)
	※高さ制限装置作動せず					バックモニタ 有 (無)	
						リサイクル料	¥11,010

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	(無)
取説上物	有	(無)
メンテノート	有	(無)
燃料タンク		
300	ℓ	



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5	5	
2	2	2	2
2	2	2	2
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 8 2
F サイズ	255/70R22.5		
R サイズ	245/70R19.5		