


車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 18/2	PJ - CXZ77K6-7000214	ダンプ	46003

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R3.3.16		388,000 km	9,700 kg	L 5,100	W 2,200	H (門) 560	

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	330 PS	(ターボ)・NA	T/M	6 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	----------	-----	-----	-------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	冷却水	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好			ベツト (有) 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号		汚れ 小 (中) 多	補助ブレーキ 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
小平				ETC 有 無	キーレス 有 (無)
船底 自動シート				ラジオ (良) 不良	工具 (有) 無
				バックモニタ 有 (無)	
				カラー 白黒	リサイクル料

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
燃料タンク		
ℓ		



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1	2	
1	1	1	1
タイヤパターン			ス ペ ア
F サイズ	11R22.5 16PR		
R サイズ	11R22.5 16PR		