

| | | | | |
|----|---------|-----------------------|-------|-------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| 日野 | H 26/10 | TKG - XZC605M-0008700 | 平ボディー | 46113 |



| | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|----------|----------|----|----------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| 横浜 自家用 | 切れ | 131,500 km | 2,000 kg | L | W | H (門) | |
| | 抹消 | | | 知年月 | なし | 3,110 | |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|-----|----|----------|-----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A・(B)・C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A (V) | EG | 136 | PS | (ターボ)・NA | T/M | 5 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|-------|----|-----|----|----------|-----|---|---|---|-----|

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 | |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | 車体番号 | ✓ | シート破 | (有) 無 | ヘッドランプ | HID | (ハロゲン) |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | ETC | (有) 無 | ラジオ | (良) 不良 | 補助ブレーキ | 1 段 | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 木製3方開 全低床 | バックモニタ | (有) 無 | 電動格納ミラー | 有 (無) | キーレス | 有 (無) | |
| 特記、重点確認 | | カラー | (カラ) 白黒 | スペアキー | (有) 無 | 工具 | (有) 無 | |
| | | | | | | | リサイクル料 | ¥8,820 |

| | | |
|--------|------|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説車体 | 有 | (無) |
| 取説上物 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |
| ℓ | | |

外装塗装仕上げ

| | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-------------|
| タイヤ状態 | | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | | |
| | 5 | | 5 | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 |
| タイヤパターン | タテ | | | ス ペ ア |
| F サイズ | 195/75R15 | | | |
| R サイズ | 195/75R15 | | | |