

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 23/5	BKG - NLS85AR-7000452	4DWアルミ平	管理 No. 46167

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
なにわ 自家用	切れ	107,455 km	2,000 kg	L	W	H (門)	上陽自動車(株)
	抹消			知年月	-	一体別体	

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ · NA	T/M	5 速	3 ペダル
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----------------	-----	-----	-------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	オイルニジミ	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>			汚れ	小 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/>	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	アルミブロック 3方開	特記、重点確認				シート破	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
		パートタイム4WD				ETC	有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>	
		フルフラットロー ロング				ラジオ	良 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/>	
※床板、フケ、ウキカ所アリ						バックモニタ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	
※前立、左右サイド、ボルト穴アリ						カラー	白黒	
							リサイクル料	¥10,540

Fガラス	要交換	良好	飛石有 <input checked="" type="checkbox"/>
	傷あり		
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 凹み

キャブ側面、右ドア

アオリ 傷 クリアハゲ

アオリ 傷

アオリ 傷、凹み

Rバンパー 曲り

左ドア 傷

Rフェンダー後、削れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8 8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 9
F サイズ	205/75R16		
R サイズ	205/75R16		