

車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
トヨタ	H 22/12	BKG - XZU304-1012259		平ボディー	46177





前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
山梨 自家用	R3.12.13	111,000 km		3,000 kg	L 3,120	W 1,610	H 360 660	
		知年月	なし					

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	速	ペダル
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	----	----------------	-----	---	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	<b>良好</b>	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	<b>良好</b>					ベツト	有 <b>無</b>	
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>			汚れ	小 <b>中</b> 多	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>木製3方開 高床</b>	<b>特記、重点確認</b>				シート破	有 <b>無</b>	
		<b>3t4ナンバー</b>				ETC	<b>有</b> 無	
						ラジオ	<b>良</b> 不良	
						バックモニタ	有 <b>無</b>	
							電動格納ミラー	有 <b>無</b>
							キーレス	有 <b>無</b>
							スペアキー	<b>有</b> 無
							工具	<b>有</b> 無
							リサイクル料	<b>¥8,740</b>

Fガラス	要交換	<b>良好</b>	飛石有
記録簿	<b>有</b>	無	
	H26~R2		
取説車体	<b>有</b>	無	
取説上物	有	<b>無</b>	
メンテノート	有	<b>無</b>	
燃料タンク	ℓ		

ルーフサビ・凹みあり

ドア凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
タイヤパターン	<b>タテ</b>		ス ペ ア
F	<b>195/85R16</b>		
R	<b>195/85R16</b>		