	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	H 20/5	BDG － NPR85AN-7008756	アルミウィング	管理No. 46195

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離			積載量	荷台寸法(mm)			
つくば 自家用	R4.7.25	切れ	199,098 km			3,000 kg	L 4,250	W 2,090	H (門) 2,030 2,130	上陽自動車㈱
		抹消	ﾀｺ年月	－	一体 別体					

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ﾌﾞﾚｰｷ A (V)	EG 150 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 2 ペダル	スムーサーEX

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル ✓	冷却水 ✓
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好		車体番号 ✓

上物メーカー名　年式,型式及状態等	特記、重点確認
パブコ　No.53N10230	センタービームレス
床、ベニア2重張り　ラッシングレール×1対	載せ替え
前立、ベニア張り　リヤ扉、観音3分割	
※庫内、使用感あり	

キャブ内部			備考		
ベット	有 (無)		ヘッドランプ	HID	(ハロゲン)
汚れ	小 (中) 大		補助ブレーキ	1 段	
シート破	(有) 無		電動格納ミラー	(有) 無	
ETC	(有) 無		キーレス	有 (無)	
ラジオ	(良) 不良		スペアキー	(有) 無	
ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ	有 (無)		工具	(有) 無	
カラー	白黒		リサイクル料	¥10,540	

Fガラス		
要交換	(良好)	飛石有

記録簿	有	(無)

取説車体	有	(無)
取説上物	有	(無)
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	~~有~~	~~無~~
証明書	~~有~~	~~無~~

燃料タンク
100 ℓ



観音扉 再塗装

扉下部　当板補修

キャブ後部　看板消し塗装

ドア 傷、凹 看板 消し塗装

キャブ後部　看板消し塗装

ドア　看板消し塗装

Sバンパー　曲り

タイヤ状態
1～10、×、欠、で記載

	8	8		
	－	－		
－	－	－	－	
8	8	8	8	

タイヤパターン	スタッドレス	スペア	－
			8
F サイズ	215/70R17.5		
R サイズ	215/70R17.5		