

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 27/12	TPG - NJR85AN-7050997	冷凍車	46185


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
岡崎 自家用	切れ 抹消	132,161 km 知年月 - 一体別体	2,000 kg	L 3,030	W 1,680	H (門) 1,680	

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	150 PS	(ターボ)・NA	T/M	6 速	2 ペダル	スムーサーEX
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	----------	-----	-----	-------	---------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	ベツト	有 (無)	ヘッドランプ	HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	シート破	有 (無)	汚れ	小 (中) 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	東プレ XV22LSC-P 低温-30℃設定 左サイドドア 仕切扉(脱着式) 床プラスノコ 断熱材75mm スタンバイ -17℃確認	特記、重点確認	スタンバイ付 パワーウィンドウなし オートマ	ETC	(有) 無	電動格納ミラー	有 (無)
		ラジオ	(良) 不良	バックモタ	(有) 無	キーレス	有 (無)
		カラ	(白) 黒	工具	(有) 無	スペアキー	有 (無)
				リサイクル料	¥9,170		

Fガラス		
要交換	良好	(飛石有)
飛び石補修		
記録簿	有	(無)
取説車体	有	(無)
取説上物	有	(無)
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
75	ℓ	

コーナークバー 凹み



バンパネル 傷、凹み

カサ 曲り

コーナークバー 凹み

バンパネル 傷、凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	5	5	
	-	-	
	-	-	
	5	5	5
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア
F	195/75R15		10
サイズ	195/75R15		-
R	195/75R15		
サイズ	195/75R15		