

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 27/7	TPG - NLR85AN-7020326	アルミバン	47021

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
品川 自家用	切れ 抹消	147,375 km 年月 - 一体別体	2,000 kg	L 4,450	W 1,780	H (門) 2,100 2,150	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	シート破	有 無	補助ブレーキ	1 段
フルハーフ DLK No.T2DT710	標準	ラッシング2段 左サイドドア 庫内ベニヤ張り、加工穴アリ	ロング	ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無
				ラジオ	良 不良	キーレス	有 無
				バックモニタ	有 無	スペアキー	有 無
				カラ	白黒	工具	有 無
						リサイクル料	¥10,440

Fガラス	要交換	良好	飛石有
傷あり	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ後部 看板消し塗装

Fパネル 傷、凹み

Fバンパー、傷

バンパネル 傷、凹み 多

アルミロッカー 曲り

ドア 傷 凹み

キャブ後部 看板消し塗装

Sドア スレ傷

バンパネル 傷、凹み

アルミロッカー 傷

Rバンパー 曲り

ドア 傷、凹み

Sバンパー 傷

観音扉 傷

問口下部 傷

タイヤ状態	1~10、×、欠、で記載			
	4	4		
	-	-		
	-	-		
	6	6	6	6
タイヤパターン	ノーマル			ス ペ ア 4
F サイズ	195/75R15			
R サイズ	195/75R15			