

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 24/3	LKG - FS1EKAA-10533	Lゲートダンプ	46156


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
とちぎ	R4.5.10	切れ 531,450 km 抹消 年月 12-02 一体(別体)	8,000 kg	L 4,800	W 2,200	H(門) 480	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	380 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	7 速	3 ペダル
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------


エンジン(異音、油・水漏れ等)	<b>良好</b>	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	<b>良好</b>	ヘッドランプ	<b>HID</b>	ハロゲン	ベツト	<b>有</b> 無	
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビあり</b>	補助ブレーキ	<b>2</b> 段	汚れ	小 <b>中</b> 大	シート破	<b>有</b> 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>新明和 DRF11-02SC No.F303414945Z</b>	電動格納ミラー	<b>有</b> 無	ETC	<b>有</b> <b>無</b>	キーレス	<b>有</b> <b>無</b>
	<b>自動シート、枠曲り、シート破れあり</b>	スペアキー	<b>有</b> <b>無</b>	ラジオ	<b>良</b> 不良	工具	<b>有</b> <b>無</b>
		工具	<b>有</b> <b>無</b>	バックモニタ	<b>有</b> <b>無</b>	リサイクル料	<b>¥12,970</b>
	<b>※床、ナミ大</b>	カラー	白黒				

Fガラス	要交換	<b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>	
取説車体	<b>有</b>	無	
取説上物	<b>有</b>	無	
メンテノート	有	<b>無</b>	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	<b>300</b>	ℓ	

Fパネル傷




アオリ サビ、看板




ドア  
看板跡


キャブ後部  
看板跡




Rアオリ  
サビ



アオリ サビ、看板



Rバンパー 曲り、サビ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	<b>5</b>	<b>5</b>	
	-	-	
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
タイヤパターン	<b>スタッドレス</b>		ス ペ ア
F サイズ	<b>11R22.5</b>		<b>8</b>
R サイズ	<b>11R22.5</b>		-