

|  |     |        |                      |  |         |  |       |
|--|-----|--------|----------------------|--|---------|--|-------|
|  | 車名  | 初度登録   | 型式・車体番号              |  | 架装形状    |  | 管理No. |
|  | いすゞ | H 23/3 | LKG - CYJ77A-7000950 |  | アルミウイング |  | 47097 |

|           |         |          |            |           |            |            |                         |          |
|-----------|---------|----------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------|----------|
| 前登録ナンバ    | 車検有効期限  | 走行距離     |            | 積載量       | 荷台寸法(mm)   |            |                         | 上陽自動車(株) |
| 群馬<br>事業用 | R4.3.10 | 切れ<br>抹消 | 883,763 km | 13,400 kg | L<br>9,600 | W<br>2,400 | H<br>(門) 2,570<br>2,650 |          |

|        |                |    |               |                 |           |                    |                |     |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|-----|
| エンジン状態 | A・ <b>B</b> ・C | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ <b>A</b> V | EG 380 PS | <del>ターボ</del> ・NA | T/M 12 速 3 ペダル | SAT |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|-----------|--------------------|----------------|-----|

|                                |         |      |   |     |   |                  |                        |
|--------------------------------|---------|------|---|-----|---|------------------|------------------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)                | 良好      | オイル  | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部            | 備考                     |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)             | デフ サビ少  |      |   |     |   | ベット <b>有</b> 無   | ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                | 良好      | 車体番号 | ✓ |     |   | 汚れ 小 <b>中</b> 大  | 補助ブレーキ 2 段             |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等              | 特記、重点確認 |      |   |     |   | シート破 有 <b>無</b>  | 電動格納ミラー <b>有</b> 無     |
| 日本フルハーフ DML No.W8DM184         | リヤエアサス  |      |   |     |   | ETC <b>有</b> 無   | キーレス <b>有</b> 無        |
| R2段 引出フック9対 アオリ2分割 センタースロットル1対 | センタービーム |      |   |     |   | ラジオ <b>良</b> 不良  | スペアキー <b>有</b> 無       |
| ラック2対 床鉄板張り                    | キャブ導風板  |      |   |     |   | バックモタ <b>有</b> 無 | 工具 <b>有</b> <b>無</b>   |
|                                |         |      |   |     |   | カラ 白黒            | リサイクル料 ¥13,930         |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Fガラス   |                           |
| 要交換    | 良好 <b>飛石有</b>             |
| 傷あり    |                           |
| 記録簿    | <b>有</b> 無                |
| H24~R3 |                           |
| 取説車体   | 有 <b>無</b>                |
| 取説上物   | <b>有</b> 無                |
| メンテノート | <b>有</b> 無                |
| PMマフラ  | <del>有</del> <del>無</del> |
| 証明書    | <del>有</del> <del>無</del> |
| 燃料タンク  |                           |
| 600    | ℓ                         |

Sミラー、アンダーミラー 破損

ウイングパネル 看板

ドア 看板 カバー ビス穴

Fパネル 飛び石傷

アオリ 傷、凹み小

リヤ門口 サビ

ウイングパネル 看板

アオリ 傷、凹み小

観音扉 看板

キャブ下部 曲り小

キャブバック 看板

|              |             |   |                  |
|--------------|-------------|---|------------------|
| タイヤ状態        |             |   |                  |
| 1~10、×、欠、で記載 |             |   |                  |
| 8            | 8           | 8 | 8                |
| 8            | 8           | 8 | 8                |
| 8            | 8           | 8 | 8                |
| 6            | 6           | 6 | 6                |
| タイヤパターン      | スノー         |   | ス<br>ペ<br>ア<br>6 |
| F<br>サイズ     | 245/70R19.5 |   |                  |
| R<br>サイズ     | 245/70R19.5 |   |                  |