

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	H 25/10	TPG - FEA50-522149	アルミウイング	47094


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
宇都宮	切れ	117,391 km	3,000 kg	L	W	H	
	抹消			知年月	-	一体別体	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	ヘッドランプ		HID	ハロゲン	ベツト	有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 再塗装	補助ブレーキ	1 段	汚れ	小 中 大	シート破	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等		電動格納ミラー	有 無	ETC	有 無	キーレス	有 無
パブコ		ラジオ	良 不良	ラジコ	良 不良	スペアキー	有 無
ラッシング1段 引き出しフック4対		バックモタ	有 無	工具	有 無	リサイクル料	¥8,830
※庫内、使用感多い ※床、塗料汚れあり		カラ	白 黒				
※観音扉内側 凹凸、サビ、クサリあり							


Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

ウイングコーナーカバー 欠品



ウイング 凹み

アオリブロック 削れ穴大



ウイングコーナーカバー 欠品

観音扉 鉄板張り補修

門口上部 サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	-		-
	-		-
	2	2	2 2
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア
F サイズ	205/70R17.5		
R サイズ	205/70R17.5		