

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 16/11	KL - FK71HGZ-765045		増tアームロール	47145


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
千葉 自家用	切れ 抹消	402,758 km 年月 01-03 一体(別体)	8,400 kg	L	W	H(門)	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 225 PS	ターボ NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	---------------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	ベツト	有 無	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	補助ブレーキ	1 段	汚れ	小 中 大	電動格納ミラー	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 CCA78-10 No.F511356808 同年式	シート破	有 無	ETC	有 無	キーレス	有 無
	2ホイスト キャブバックステップ	ラジオ	良 不良	ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無
		バックモニタ	有 無	バックモニタ	有 無	工具	有 無
		カラー	白黒	リサイクル料	¥11,410		
		特記、重点確認		※ドライバーズシート 張替え			

Fガラス	要交換	良好	飛び石 有
飛び石	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	


Fガラス 飛び石




キャブバック 看板跡




テールランプ ステア左右 曲り




反射板左右 傷、曲り




Rバンパー 曲り




Sバンパー 曲り




ドア 小傷多数 凹み小



キャブバック 看板跡



Sバンパー 曲り小



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア 2 -
F サイズ	265/70R19.5		
R サイズ	265/70R19.5		