

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	H 20/6	PDG - FK71D-720200	平ボディ	47174


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
堺 レンタル	切れ 抹消	131,610 km 年月 - 一体別体	3,950 kg	L 6,200	W 2,130	H(門) 400	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	180 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ多	特記、重点確認	シート破	有 無	電動格納ミラー	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	TOYOBODY No.08520990	セキュリティあり	ETC	有 無	キーレス	有 無	
ラック1対 アオリアングル補強 アオリロープ穴4対	※前立 骨曲り ※床フケ、部分補修 ※枕木一部欠け		ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
			バックモニタ	有 無	工具	有 無	
			カラー	白黒	リサイクル料	¥11,010	

Fガラス	要交換	良好	飛石有 無
溶接トビ	記録簿	有	無
取説車体	有 無	取説上物	有 無
メンテノート	有 無	PMマフラ	有 無
証明書	有 無	燃料タンク	100 ℓ


Fガラス 溶接トビ




アオリ 溶接トビ




ドア 看板跡




アオリ 溶接トビ



Rアオリ 看板跡



ドア 看板跡



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン	ノーマル/スタッドレス		ス ペ ア 4
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		