

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 29/3	TPG -	FEB90-550861	巻込パッカー	48011

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
川越	R5.3.19	切れ 65,279 km 抹消 知年月 16-11 一体別体	3,150 kg	L	W	H (門)	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M AT	速 2	ペダル	デュオニック/インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	---------------	-----	-----	-------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	シート破	有 無	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 GR054-5634 No.H802456143 同年式	ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無		
	5.9m ³ 連続作動 汚水タンク タンク天井物入れ	ラジオ	良 不良	キーレス	有 無		
		バックモニタ	有 無	スペアキー	有 無		
			カラ 白黒	工具	有 無		
				リサイクル料	¥8,830		

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 凹み小

投入口 ハッチ 凸少

ドア 傷、凹み

Fバンパー 曲り

Rバンパー 曲り

ドア 傷、凹み大

ホッパーカバー 割れ、補修

ホッパーカバー 割れ
ホッパー下部 曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1	2	
	—	—	
	—	—	
	2	2	2
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア
F サイズ	225/80R17.5		10 —
R サイズ	225/80R17.5		