

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 23/3	BKG - NPR85AR-7025682	アルミウイング	47118

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
大宮	R5.4.19	切れ 46,261 km 抹消 知年月 - 一体別体	2,000 kg	L 5,000	W 2,090	H (門) 2,030 2,100	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M AT	速 2 ペダル	スムーサーEX
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	---------------	---------	---------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 錆少 再塗装	ヘッドランプ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	HID	<input checked="" type="checkbox"/>	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	フレーム 錆 再塗装	補助ブレーキ	1 段				
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	シート破	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無		
トランテックス HXDEL-3KAATQ No.6KR6084	載せ替え	ETC	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	キーレス	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無		
ラッシング2段 引き出しフック4対	センタービームレス	ラジオ	<input checked="" type="checkbox"/> 良 不良	スペアキー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無		
※センターシート、破れテープ補修 交換予定		バックモニタ	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	工具	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無		
※床 穴鉄板補修 ※庫内壁 穴、凹みあり		カラー	白黒	リサイクル料	¥10,540		

Fガラス	要交換	良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飛石有
キズ	記録簿	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
取説車体	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
取説上物	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
メンテノート	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

ウイングコーナーカバー シーラー補修

ドア 再塗装 脱着跡あり

ウイングパネル 凹み

アオリ 傷

ウイング前部、曲り小

ウイングパネル 凹み大

アオリ 傷

Fパネル 再塗装

観音扉 傷、腐食

ゲートロッカー 曲り小

ドア 再塗装 脱着跡あり

タイヤ状態	1~10、×、欠、で記載			
	2	2		
	-	-		
	-	-		
	4	4	4	4
タイヤパターン	スタッドレス			ス ペ ア 欠
F サイズ	225/70R16			
R サイズ	225/70R16			