


	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	トヨタ	H 29/7	TKG - XZU655-0007506	電動幌ウイング	管理 No. 48023

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
水戸 自家用	切れ <b>抹消</b>	69,505 km	2,000 kg	L 4,340	W 1,770	H (門) 1,920	上陽自動車(株)
	年月	-	一体別体				

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	136 PS	<del>ターボ</del> ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	<b>良好</b>	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	<b>良好</b>	ヘッドランプ		HID	<b>ハロゲン</b>	ベット	有 <b>無</b>	
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>	補助ブレーキ		1 段	汚れ	小 <b>中</b> 大	シート破	有 <b>無</b>
上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>		電動格納ミラー	有 <b>無</b>	ETC	有 <b>無</b>	キーレス	有 <b>無</b>
<b>メイダイ 2A1-7031 同年式</b>			ラジオ	<b>良</b> 不良	ラジオ	<b>良</b> 不良	スペアキー	有 <b>無</b>
<b>電動ウイング アルミアオリ リヤカーテン</b>			バックモニタ	有 <b>無</b>	バックモニタ	有 <b>無</b>	工具	<b>有</b> 無
			カラー	白黒	リサイクル料	<b>¥8,060</b>		

Fガラス	要交換	<b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>	
取説車体	<b>有</b>	無	
取説上物	有	<b>無</b>	
メンテノート	有	<b>無</b>	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	100	ℓ	



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	-	-	
	4	4	4 4
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア
F サイズ	205/70R16		8
R サイズ	205/70R16		-