

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
トヨタ	H 29/3	TKG - XZU710-0022021	平ボディ	48045

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
長岡 レンタル	切れ 抹消	90,275 km	2,000 kg	L 4,360	W 1,900	H (門) 380	
	知年月	-	一体別体				

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	135 PS	ターボ ・NA	T/M AT	速 2 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	---------------	----------------	------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ	上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無
		木製3方開 ラック1対 床ベニヤ、※浮き箇所あり	ボディ傷、サビ	ETC	有 無	キーレス	有 無
				ラジオ ナビ	良 不良	スペアキー	有 無
				バックモナ	有 無	工具	有 無
※前立、傷、サビ ※アオリ内張り、床ベニヤ フケ				カラー	白黒	リサイクル料	¥8,060

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 傷、塗装ハゲ小

アオリ 傷少、サビ少

アオリ 傷少、サビ少

リアアオリ 傷少、サビ少
内張り 止め不良

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	8	8	
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア 9
F サイズ	205/70R17.5		
R サイズ	205/70R17.5		