

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 19/4	PA - FE71BBD-521990		ダンプ	48042

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
足立 自家用	R5.5.9	切れ	140,195 km	2,000 kg	L 3,050	W 1,590	H (門) 320	
		抹消	知年月	-	一体別体			

エンジン状態	A · B · C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	125 PS	ターボ · NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	------------------	----	---------------	------	------------	----	--------	-----------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 中 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無
新明和 DR2-99SY(0110SY) No.S80271876 同年式						ETC	有 無
3方開 リヤスロープハンガー リヤゲートロックピン						ラジオ	良 不良
						バックモニタ	有 無
※床、波あり ※前立ガード、曲がり						カラー	白黒
							リサイクル料
							¥8,930

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	70	ℓ	

キャブ天井後部 凹み

アオリ サビ、塗装ハゲ

ドア キズ、凹み 看板跡

Fパネル 塗装ハゲ

Rフェンダー 曲がり

燃料タンク底 凹み

アオリ サビ、塗装ハゲ

Rアオリ 凹み、サビ、塗装ハゲ

ドア キズ、凹み 看板跡

Rフェンダー 曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	1	0	
	-	-	
	-	-	
	3	4	4 3
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア
F サイズ	205/65R16		1 -
R サイズ	205/65R16		