

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		管理No.
	三菱	H 28/9	TKG -	FEB90-542394	プレスパッカー		48050

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
千葉 自家用	切れ <b>抹消</b>	88,601	km	2,850	L	W	H (門)	
	知年月	-	一体 別体	kg	-	-	-	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150	PS	<del>ターボ</del> ・NA	T/M	5	速	3	ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	--------------------	-----	---	---	---	-----	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 <b>無</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 <b>中</b> 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			シート破	有 <b>無</b>	電動格納ミラー	有 <b>無</b>
極東 GB59-27-S No.16R010006M 同年式				ETC	有 <b>無</b>	キーレス	有 <b>無</b>
プレス 5.9m <sup>2</sup> 連続作動 汚水タンク カキコミ動作切替				ラジオ	<b>良</b> 不良	スペアキー	有 <b>無</b>
圧縮切替 床、投入口一部ステン張り				バックモニタ	有 <b>無</b>	工具	有 <b>無</b>
					カラ	白黒	リサイクル料
							¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	<b>飛石有</b>
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	<b>有</b>	無
取説上物	<b>有</b>	無
メンテノート	<b>有</b>	無
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク		
100	ℓ	

キャブ天井 看板跡      ホッパー 塗装ハゲ小      タンク 傷、看板跡

Fパネル 傷、塗装ハゲ 筆塗り補修

Fバンパーカバー 削れ

投入口 ハッチ 塗装ハゲ 小 看板跡

反射板 傷、曲り

ドア 傷、凹み 看板跡

タンク 看板跡

ホッパーカバー 割れ小、塗装ハゲ

キャブバック 凹み小

ドア 傷 看板跡

ホッパーカバー 傷、筆塗り補修

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
	-	-	
	-	-	
	1	2	1
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア
F	225/80R17.5		1
サイズ	225/80R17.5		-
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		