

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 24/4	SKG - GD7JEAA-10029	プレスパッカー	48039

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
名古屋 事業用	R5.4.25	切れ 191,273 km 抹消 17-06	4,400 kg	L	W	H (門)	


エンジン状態	A・ (B) ・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	240 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	------------------	----	-----------------	------	--------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	汚れ	小 (中) 大	ヘッドランプ	(HID) ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	上物メーカー名 年式、型式及状態等			シート破	有 (無)	電動格納ミラー	有 (無)
特記、重点確認	増トン	ETC	有 (無)	キーレス	有 (無)	補助ブレーキ	1 段	
新明和 GT075-5733D No.H304443236 同年式		ラジオ	(良) 不良	スペアキー	有 (無)	7.4m ³ プレス 連続作動(キー切替) 汚水タンク		
投入口、ストッパステー(溶接)		バックモニタ	有 (無)	工具	有 (無)	リサイクル料	¥10,400	

Fガラス	要交換	(良好)	飛石有
記録簿	(有)	無	
H24~H30 R4			
取説車体	(有)	無	
取説上物	有	(無)	
メンテノート	(有)	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	150	ℓ	


タンク 2色塗装

Fパネル
看板跡




Fバンパー 凹み小 インナーカバー削

ホッパーカバー
下部 穴補修




タンク
看板跡

投入口
ハッチ
看板跡



タンク 看板跡



キャブバック 看板跡

ホッパーカバー
キズ、割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	—	—	
	—	—	—
	8	8	8 8
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア
F サイズ	245/80R17.5		
R サイズ	245/80R17.5		