

車名	三菱	初度登録	H 29/9	型式・車体番号	TPG - FBA20-560339	架装形状	平ボディ	管理No.	48043
----	----	------	--------	---------	--------------------	------	------	-------	-------

前登録ナンバ	横浜	車検有効期限	切れ 抹消	走行距離	136,181 km	積載量	2,000 kg	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
			知年月	-	一体別体		L	W	H(門)		
								3,100	1,600	380	



エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	130 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	ヘッドランプ	HID	<b>ハロゲン</b>	ベット	有 <b>無</b>	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	補助ブレーキ	1 段	汚れ	小 <b>中</b> 大		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		シート破	有 <b>無</b>	電動格納ミラー	有 <b>無</b>	
<b>パブコ(B3A5 1495)</b>			ETC	<b>有</b> 無	キーレス	<b>有</b> 無	
<b>木製3方開 前立鉄板張り キャブ天井シートキャリア</b>			ラジオ	<b>良</b> 不良	スペアキー	有 <b>無</b>	
			バックモニタ	有 <b>無</b>	工具	<b>有</b> 無	
			カラー	白黒	リサイクル料	<b>¥8,830</b>	



Fガラス	要交換	良好	<b>飛石有</b>
飛石	30mm×1		
記録簿	有	<b>無</b>	
取説車体	有	<b>無</b>	
取説上物	有	<b>無</b>	
メンテノート	<b>有</b>	無	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	70	ℓ	

Fガラス 飛石      アンダーミラー カバー欠品      ドア 傷少

アオリ キズ、スレ塗装ハゲ

Rアオリ 傷、凹み小      スレ塗装ハゲ      アオリ 傷

テールランプ      ドア 看板跡、塗装ハゲ      レンズ 割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	-		-
	-		-
	4	4	4
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア
F サイズ	195/85R15		
R サイズ	195/85R15		