

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 27/8	TKG - FC9JCAP-23181	Lゲートダンプ	48070

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
新潟 レンタル	切れ 抹消	74,324 km	3,400 kg	L 3,130	W 2,010	H (門) 340	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	ヘッドランプ		HID	ハロゲン	ベツト	有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	補助ブレーキ	1 段	汚れ	小 中 大	シート破	有 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 DRF4-17SY No.S60603054 同年式	電動格納ミラー	有 無	ETC	有 無	キーレス	有 無
	自動シート、シート穴、切れ、テープ補修、枠曲り小	スペアキー	有 無	ラジオ	良 不良	工具	有 無
	前立、アングル補強、曲り小 ※サイドガード、キズ、サビ少	リサイクル料	¥10,400	バックモニタ	有 無	カラー	白黒
	※床、ナミ少 ※上モノ、キズ、サビあり						

Fガラス	要交換	良好	飛石有
キズ少	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 キズ

キャブバック 看板跡

アオリ キズ、サビ

ドア 看板跡

Rアオリ キズ、サビ少

キャブバック 看板跡

Rフェンダー キズ、サビ少、亀裂

アオリ キズ、サビ少

Rバンパー 曲り、凹み、カバー欠品

ドア キズ少 看板跡

Rフェンダー キズ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア -
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		