

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 28/11	TKG - XZU675T-0007329	4WDダンブ	48078

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
和泉 レンタル	切れ 抹消	37,017 km 知年月 - 一体別体	2,000 kg	L 3,050	W 1,600	H (門) 320	

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	135 PS	ターボ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	--------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少	車体番号	✓	シート破	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 少	特記、重点確認	セレクター4WD	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	極東 DD02-31 No.16U107061Y 同年式	ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無	キーレス	有 無
強化3方開 手動シート 前立シートストッパー	テールゲートロックピン リヤスロープハンガー	ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	工具	有 無
※床 ナミ少 ※前立 曲り少 ※ダンブ下回り サビ少		バックモニタ	有 無	リサイクル料	¥8,820		
		カラー	白黒				

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	80	ℓ	

キャブ天井 キズ少、凹み少

キャブバック 凹み

アオリ キズ、サビ少

ドア キズ少 看板消し 塗装

Rアオリ 凹み少 サビ少

アオリ キズ、サビ少

テールランプステー 左右曲り小 ドア 看板消し 塗装
ナンバー灯 枠曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8 8
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア
F サイズ	205/70R16		
R サイズ	205/70R16		