

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状													
	いすゞ	H 30/6	TPG - NMR85AN-7040469			冷蔵冷凍車			管理 No.	48082									
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)													
大阪 事業用	R5.6.15	切れ	180,242 km		2,000 kg	L	W	H (門)	上陽自動車(株)										
		抹消	知年月	—		一体 別体	4,370	1,730				1,760							
エンジン状態	A・ (B) ・C		AC	(良) 不良 無		ブレーキ	A (V)	EG	150 PS	ターボ ・NA		T/M	6 速	3 ペダル	フロア				
エンジン(異音、油・水漏れ等)					良好		オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部		備考				
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)					良好		車体 番号					ベツト		有 (無)	ヘッドランプ	HID	(ハロゲン)		
フレーム関係(錆、車体番号等)					良好							汚れ		小 (中) 大	補助ブレーキ	1 段			
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認					シート破		有 (無)	電動格納ミラー		(有) 無				
東プレ VX32LOC-P No.181379 同年式					低温 -30℃設定					ETC		有 (無)	キーレス		(有) 無				
左スライドドア 床アルミ縞板 ラッシング2段 リヤ観音扉					8℃ 1H/-21.5℃					ラジオ		(良) 不良	スペアキー		(有) 無				
脱着中仕切り 断熱材60mm 冷媒R404A					※コンソール装備欠品穴					バックモタ		(有) 無	工具		(有) 無				
										カラ		白黒	リサイクル料		¥10,440				
Fガラス			キャブバック 看板跡 バンパネル 看板跡 ドア 看板跡 バンパネル 看板跡 凹み小 Fパネル 看板跡 観音扉 キズ少 凹み小 看板跡													タイヤ状態 1～10、×、欠、で記載			
要交換	良好	(飛石有)														6		8	
キズ																—		—	
記録簿	有	(無)														—		—	
																8		8	
取説車体	(有)	無	8		8														
取説上物	有	(無)	タイヤ パターン		ノーマル		ス ペ ア	—											
メンテノート	(有)	無	F		205/75R16		4												
PMマフラ	有	無	サイズ		205/75R16														
証明書	有	無	R																
燃料タンク			サイズ																
100			Q																