

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 28/12	TKG - XZU685M-0006268	4WD平ボディ	48080



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
室蘭	切れ 抹消	99,468 km 年月 - 一体別体	2,000 kg	L 3,560	W 1,780	H (門) 370	

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	135 PS	ターボ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	--------	-----	-----	-------	-----



エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少	車体番号	✓	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 少	シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	木製3方開 ラック1対	ETC	有 無	キーレス	有 無		
		ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無		
	※左アオリ、リヤアオリ 内張り浮き箇所あり	バックモニタ	有 無	工具	有 無		
	※床、アオリ内張り スレあり	カラー	白黒	リサイクル料	¥8,820		

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

ドア キズ少、凹み少

アオリ スレキズ少

アオリ キズ、凹み (アオリ内張り浮き)

リヤアオリ スレキズ

ドア キズ、凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
	-	-	
	-	-	
	4	6	6 4
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F サイズ	205/70R16		10 -
R サイズ	205/70R16		