

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49018
	三菱	H 24/3	SKG -	FEB90-501041	バキューム		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
長岡	切れ	158,259 km		3,600	L	W	H (門)		
	抹消	知年月	-	kg	-	-	-		

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロケル
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
モリタ VBR436H No.22160865	糞尿車					ETC	有 無	キーレス	有 無	
糞尿車 3600L 脱臭器 自動ホースリール 連成計	3600L					ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
						バックモニタ	有 無	工具	有 無	
*ダッシュ ビス穴						カラ	白黒	リサイクル料	¥8,930	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ、タンク ライン塗装

Fバンパー
コーナーカバー
傷

タンク
後
サビ少
塗装ハゲ少

ドア 凹み小、少

Rフェンダー 曲り、サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		