

車名	三菱	初度登録	H 27/3	型式・車体番号	TKG - FK61F-585035	架装形状	平ボディ	管理No.	48089
----	----	------	--------	---------	--------------------	------	------	-------	-------

前登録ナンバ	庄内	車検有効期限	切れ 抹消	走行距離	272,607 km	積載量	3,600 kg	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
			知年月	-	一体別体		L	W	H(門)		

エンジン状態	A	B	C	AC	良	不良	無	ブレーキ	A	V	EG	220	PS	ターボ	NA	T/M	6	速	3	ペダル	フロア
--------	---	----------	---	----	----------	----	---	------	----------	---	----	-----	----	------------	----	-----	---	---	---	-----	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考				
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少	ヘッドランプ	HID	ハロゲン							
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	キャブ下回り、サビ少	車体番号	✓	汚れ	小	中	大	補助ブレーキ	1	段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	3方開 前立補強、取付部アングル追加	アオリラック1対	特記、重点確認	キャブ、シートキャリア	シート破	有	無	電動格納ミラー	有	無	
	埋込フック4対	左右アオリロープ穴5対	標準幅		ETC	有	無	キーレス	有	無	
					ラジオ	良	不良	スペアキー	有	無	
					バックモニタ	有	無	工具	有	無	
※床、穴あり、フケ					カラー	白黒	リサイクル料	¥10,910			

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
H28~R4			
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブライン塗装
アオリライン塗装

Fパネル
飛石傷少

Rアオリ
塗装ハゲ
サビ少
看板跡
内張り
止め不良箇所あ

アオリ 塗装ハゲ、サビ少、看板跡

アオリ 傷、塗装ハゲ、サビ少、看板跡

ドア 凹み小
キャブバック 看板跡

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア 10
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		