

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 20/12	BDG - NKS85AN-7001334	4WDダンプ	48107

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
秋田	切れ 抹消	46,950 km	2,000 kg	L 3,050	W 1,600	H (門) 310	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	<b>AT</b>	速	2	ペダル	フロア/スモーカーEX
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----------	---	---	-----	-------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	<b>良好</b>	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	<b>デフ サビ少、再塗装</b>	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>	汚れ	小 <b>中</b> 大	ヘッドランプ	HID <b>ハロゲン</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>サビ少 再塗装</b>	上物メーカー名 年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>	シート破	有 <b>無</b>	電動格納ミラー	<b>有</b> 無
		<b>極東 DD02-31 No.08A11K701Y 同年式</b>	<b>セレクター4WD</b>	ETC	有 <b>無</b>	キーレス	<b>有</b> 無
		<b>強化 3方開</b>		ラジオ	<b>良</b> 不良	スペアキー	有 <b>無</b>
				バックモニタ	有 <b>無</b>	工具	有 <b>無</b>
<b>※上モノ サビ、補修塗装</b>			<b>※ドライバーシート 焦げ跡</b>	カラー	白黒	リサイクル料	<b>¥9,270</b>

Fガラス	要交換	良好	<b>飛石有</b>
飛石傷	記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>	
取説上物	有	<b>無</b>	
メンテノート	有	<b>無</b>	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	75	ℓ	

キャブ天井 サビ少

コーナランプ 取付不良 (固定緩い)

アオリ 凹み少

ドア サビ 補修塗装

Fバンパー 削れ穴

ステップ 曲り小

テールランプ、レンズ 塗料付着多

ドア サビ、補修塗装 内側、パテ盛り箇所あり

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	-
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア -
F サイズ	205/75R16		
R サイズ	205/75R16		