

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状		管理No.
	三菱	H 29/12	TPG - FEB90-552080		巻き込みパッカー		48119

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		上陽自動車(株)
とちぎ 自家用	R6.1.17		129,152 km		2,750 kg	L	W	
	切れ	抹消	知年月	-	一体別体	-	H (門)	-

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	シート破	有 無	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認		電動格納ミラー	有 無			
新明和 GR074-5634N No.H810458335 同年式	巻き込み		キーレス	有 無			
巻き込み 7.3m ³ 押し出し式 連続作動 汚水タンク、ステン	キャブシートキャリア		スペアキー	有 無			
床、ステン タンク天井物入れ	※ダッシュ 装備欠品穴		工具	有 無			
	※シート 柄違い		リサイクル料	¥8,830			

Fガラス		
要交換	良好	飛石有
傷 少		
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
100	ℓ	

Fパネル 凹み

コーナーランプ レンズ 亀裂小

投入口 ハッチ 看板跡

タンク 看板跡

キャブバック 看板跡

ドア 看板跡

キャブバック タンク 看板跡

ドア 看板跡

コーナーカバー 取付曲リ ゴム切れ

ホッパーカバー スレキズ 少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
	-	-	
	-	-	-
	1	2	2 0
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		