


|  |    |       |                     |  |            |  |       |
|--|----|-------|---------------------|--|------------|--|-------|
|  | 車名 | 初度登録  | 型式・車体番号             |  | 架装形状       |  | 管理No. |
|  | 日野 | R 4/9 | 2KG - FJ2ACA-100525 |  | 増トンプレスパッカー |  | 48105 |

|            |         |    |        |       |       |          |   |          |
|------------|---------|----|--------|-------|-------|----------|---|----------|
| 前登録ナンバ     | 車検有効期限  |    | 走行距離   |       | 積載量   | 荷台寸法(mm) |   | 上陽自動車(株) |
| 相模<br>レンタル | R5.9.20 | 切れ | 459 km |       | 6,600 | L        | W |          |
|            |         | 抹消 | 知年月    | 22-06 | kg    | -        | - |          |

|        |       |    |        |      |     |    |        |        |     |     |       |     |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|-----|-----|-------|-----|
| エンジン状態 | Ⓐ・B・C | AC | Ⓐ 不良 無 | ブレーキ | Ⓐ V | EG | 240 PS | ターボ・NA | T/M | 6 速 | 3 ペダル | フロア |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|-----|-----|-------|-----|

|   |         |      |         |        |       |         |         |      |
|---|---------|------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)                           | 良好      | オイル  | ✓       | 冷却水    | ✓     | キャブ内部   | 備考      |      |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)                        | 良好      | 汚れ   | ⓪ 小 中 大 | シート破   | 有 ⓪ 無 | ヘッドランプ  | LED     | ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                           | 良好      | 車体番号 | ✓       | ETC    | 有 無   | 補助ブレーキ  | 1 段     |      |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等                         | 特記、重点確認 |      |         | ラジオ    | Ⓐ 不良  | 電動格納ミラー | 有 無     |      |
| 新明和 GT108-5734 No.H2208473587S 2021年式     | 未使用     |      |         | パックモニタ | 有 無   | キーレス    | 有 無     |      |
| プレス 10.2m <sup>3</sup> 連続作動 汚水タンク 資源モード付き | 増トン     |      |         | カラ     | 白 黒   | スペアキー   | 有 無     |      |
|   |         |      |         |        |       | 工具      | 有 無     |      |
|   |         |      |         |        |       | リサイクル料  | ¥10,900 |      |

|        |      |     |
|--------|------|-----|
| Fガラス   |      |     |
| 要交換    | Ⓐ 良好 | 飛石有 |
| 記録簿    | 有    | ⓪ 無 |
| 取説車体   | 有    | 無   |
| 取説上物   | 有    | 無   |
| メンテノート | 有    | 無   |
| PMマフラ  | 有    | 無   |
| 証明書    | 有    | 無   |
| 燃料タンク  |      |     |
| 100    | ℓ    |     |



|              |             |   |             |
|--------------|-------------|---|-------------|
| タイヤ状態        |             |   |             |
| 1~10、×、欠、で記載 |             |   |             |
|              | 9           | 9 |             |
|              | -           | - |             |
|              | -           | - |             |
|              | 9           | 9 | 9           |
| タイヤパターン      | ノーマル        |   | ス<br>ペ<br>ア |
| F<br>サイズ     | 265/70R19.5 |   | 10<br>-     |
| R<br>サイズ     | 265/70R19.5 |   |             |