

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	H 29/6	TPG - FEB90-551304	プレスパッカー	48126


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	151,954 km	3,150 kg	L	W	H (門)	
	<del>抹消</del>	知年月 16-10		-	-	-	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150 PS	<del>ターボ</del> ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	------



エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 <b>無</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 <b>中</b> 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 GT074-5634 No.H805456963 同年式			特記、重点確認		シート破	有 <b>無</b>
	プレス 6.0m <sup>3</sup> 連続作動 汚水タンク			YAZAKI計量器		ETC	有 <b>無</b>
	資源モード付き、スイッチレバー折れ					ラジオ	<b>良</b> 不良
						バックモニタ	<b>有</b> 無
						カラ	白黒
							リサイクル料
							¥8,830

Fガラス		
要交換	良好	<b>飛石有</b>
飛石20mm×2		
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	有	<b>無</b>
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク		
100	ℓ	

Fガラス 飛石20mm×2      ホッパーカバー 看板跡

投入口ハッチ 看板跡

ドア 看板跡

ドア 凹み少、看板跡      タンク 看板跡

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	0	0	2 2
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア
F	225/80R17.5		1
サイズ	225/80R17.5		-
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		