

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 25/6	TKG - FRR90S2-7049372	アームロール	48165

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	288,788 km	3,900 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 -	kg	-	-	-	


エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	210 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	ヘッドランプ		HID	ハロゲン	ベツト	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	補助ブレーキ		1 段	汚れ	小 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 大 <input type="checkbox"/>	電動格納ミラー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	キーレス	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
新明和 CCA44-30 No.F406425285 同年式	※ハンドル表面削れ ※ラジオ操作不良					ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	スペアキー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
Wホイスト キャブバックステップ アームスライド機能						社外ナビ	良 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/>	工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
						バックモニタ	有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/>	リサイクル料	¥12,080
※左右ピラー内張り 加工穴 ※社外シフトノブ						カラー	白黒		


Fガラス		
要交換	良好	<input checked="" type="checkbox"/> 有
飛び石 10mm × 1		
記録簿	有	<input type="checkbox"/> 無
取説車体	有	<input type="checkbox"/> 無
取説上物	有	<input type="checkbox"/> 無
メンテノート	有	<input type="checkbox"/> 無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク		
100	ℓ	

Fパネル ボルト穴


飛び石




ドア 看板剥し傷



反射板 傷、曲り



ドア 看板剥し傷



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	8 8
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア -
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		