


車名	三菱	初度登録	H 29/6	型式・車体番号	TKG - FK64F-593591	架装形状	アルミウイング	管理No.	48160
----	----	------	--------	---------	--------------------	------	---------	-------	-------

前登録ナンバ	群馬 事業用	車検有効期限	R5.6.27	走行距離	233,069 km	積載量	2,950 kg	荷台寸法(mm)	L 6,200 W 2,400 H (門) 2,300	上陽自動車(株)
		切れ		抹消	年月 -	kg				

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	<b>A</b> V	EG	220 PS	<del>ターボ</del> ・NA	T/M	6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	汚れ	小 <b>中</b> 大	ヘッドランプ	<b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	特記、重点確認		シート破	<b>有</b> 無	電動格納ミラー	<b>有</b> 無
上物メーカー名 年式、型式及状態等		リヤエアサス		ETC	<b>有</b> 無	キーレス	<b>有</b> 無
パブコ No.759C8597		ワイド		ラジオ	<b>良</b> 不良	スペアキー	<b>有</b> 無
ラッシング2段 アオリラック1対 引出フック5対		センタービーム		バックモニタ	<b>有</b> 無	工具	<b>有</b> 無
床、ワックス塗布		※ドライバーズシート 焦げ穴		カラ	<b>白黒</b>	リサイクル料	¥10,910

Fガラス	要交換	良好	<b>飛石有</b>
傷少	記録簿	<b>有</b>	無
R1-R4	取説車体	有	<b>無</b>
	取説上物	有	<b>無</b>
	メンテノート	有	<b>無</b>
	PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
	証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	200	ℓ	



タイヤ状態	1~10、×、欠、で記載				
	6	4			
	-	-			
	-	-			
	2	6*	6*	2	
タイヤパターン	Fスタッドレス Rスノー/*ノーマル			スペア	-
Fサイズ	225/80R17.5				
Rサイズ	225/80R17.5				