


車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
UD	H 28/3	TKG - SZ5F24-040621	4WD 平ボディ	49016

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
新潟 自家用	切れ	135,186 km	1,400 kg	L	W	H(門)	
	抹消			知年月	-	一体別体	


エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考				
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	- 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	木製3方開 リヤシングルタイヤ	特記、重点確認				シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無		
		セレクター4WD				ETC	有 無	キーレス	有 無		
						ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無		
						バックモニタ	有 無	工具	有 無		
* 床 フケ、ウキ、止め不良カ所あり						カラー	白黒	リサイクル料	¥8,730		


Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	65	ℓ	




Rアオリ 傷



アオリ ボルト加工穴 サビ少



Rバンパー サビ少



アオリ ボルト加工穴 サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	-
	8	-	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 10
F サイズ	215/65R15		
R サイズ	215/65R15		