

| | | | | | |
|--|-----|---------|------------------------|------------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| | いすゞ | H 18/11 | ADG - FRR90K3S-7002078 | クレーン付き平ボディ | 49034 |

| | | | | | | | |
|------------|---------|------|-----------|----------|-----|---|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| 横浜 レンタル | R5.12.4 | 切れ | 74,640 km | 2,700 kg | L | W | H (門) |
| | | 抹消 | | | 知年月 | - | 一体別体 |
| 上陽自動車(株) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|
| エンジン状態 | A・ B ・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ A V | EG 190 PS | ターボ ・NA | T/M 6 速 2 ペダル | スムーサー/フロア |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------|

| | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------|---|-----|---|------------------|------------------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | デフ サビ少 | | | | | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | サビ少 | 車体番号 | ✓ | | | 汚れ 小 中 大 | 補助ブレーキ 1 段 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | | | | | シート破 有 無 | 電動格納ミラー 有 無 |
| 古川ユニック URU344 No.F133845 同年式 | パラフック | | | | | ETC 有 無 | キーレス 有 無 |
| 4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り | 4段 | | | | | ラジオ 良 不良 | スペアキー 有 無 |
| アオリ 左右ロープ穴4対、リヤロープ穴×2 | ラジコン | | | | | バックモタ 有 無 | 工具 有 無 |
| | | | | | | カラー 白黒 | リサイクル料 ¥11,340 |

| | |
|--------|-------------------|
| Fガラス | 要交換 良好 飛石有 |
| 記録簿 | 有 無 |
| 取説車体 | 有 無 |
| 取説上物 | 有 無 |
| メンテノート | 有 無 |
| PMマフラ | 有 無 |
| 証明書 | 有 無 |
| 燃料タンク | 100 ℓ |

*キャブ天井 サビ少 *クレーンベース サビ少 *ボディ サビ少

アオリ 曲り小

| | | | |
|--------------|-------------|---|--------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| - | - | - | - |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| タイヤパターン | スノー | | スペア 10 |
| Fサイズ | 225/90R17.5 | | |
| Rサイズ | 225/90R17.5 | | |