

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	48159
	日野	H 29/3	TPG - FD7JLAG-22683		PG付 アルミバン		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
事業用	切れ	330,590 km	3,000 kg	L	W	H (門)	2,260	
	抹消	知年月		kg	6,310	2,200		


エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好			車体番号	✓	汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等				特記、重点確認		シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
トランテックス HFDLK-BCKB4U No.4TB0413-05				跳ね上げゲート		ETC 有 無	キーレス 有 無
左サイドドア ラッシング2段 内壁下部アルミ縞板張り				リヤエアサス		ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
PG 新明和 TRAM10-1455 No.S711055909						バックモタ 有 無	工具 有 無
* 庫内ベニヤ 割れ、浮き、削れアリ						カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,400


Fガラス	要交換	良好	飛石有
			飛石 15mm × 1
	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	200	ℓ	

Fパネル 飛石傷



飛石



ロッカー 傷



ドア 凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	-		-
	-		-
	2	2	2 2
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア 2 -
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		