

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49030
	UD	H 28/8	TKG -	FGB7Y-530006	4WD アルミブロック平ボディ		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
とちぎ 自家用	切れ 抹消	12,539 km		2,000 kg	L 4,340	W 2,090	H (門) 490		
		知年月	-					一体別体	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	車体番号	✓			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
パブコ(EB5H 26R 0521)	セレクトター4WD					ETC	有 無	キーレス	有 無	
アルミブロック 3方開 前立ステン板張り	ワイドロング 高床					ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
床 FRP張り、削れ箇所、止め不良力所あり	左右格納ミラー					バックモタ	有 無	工具	有 無	
	アルミブロック					カラ	白黒	リサイクル料	¥10,310	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 凹み少

*上モノアルミブロック 傷、凹み少

ロッカー サビ少

Sバンパー サビ

前立サイド サビ少

前立サイド サビ少

Sバンパー サビ少

ロッカー サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
4	3		
-	-	-	-
4	4	4	4
タイヤパターン	ノーマル		ス ペ ア 10
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		