

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49011
	いすゞ	H 23/8	PKG - FRR90S2-7026301		プレスパッカー		


前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
姫路 自家用	切れ	348,667 km		1,350 kg	L	W	H (門)		
	抹消	知年月	デジタコ		一体別体	-	-	-	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG 210 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/スムーサー
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	-----------------	-----------


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット <b>有</b> 無	ヘッドランプ HID <b>ハロケレ</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
新明和 GT104-5733JP No.H207441915 同年式	プレス					ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> 無
プレス 10.2m <sup>3</sup> 連続作動 紙仕様	10.2m <sup>3</sup>					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> 無
	紙仕様					バックモタ <b>有</b> 無	工具 <b>有</b> 無
						カラ 白黒	リサイクル料 ¥12,180

Fガラス	要交換	良好	<b>飛石有</b>
	飛石10mm×1		
記録簿	<b>有</b>	無	
H25~R3			
取説車体	有	<b>無</b>	
取説上物	<b>有</b>	無	
メンテノート	<b>有</b>	無	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	100	ℓ	


飛石




ホッパーカバー 割れ




Fバンパー 傷、曲り




ハッチカバー 割れ




Rフェンダー 割れ




ホッパーカバー 割れ



Rフェンダー 割れ



当たり止め 曲り



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	6	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8 8
タイヤパターン	スノー		スペア 4
Fサイズ	225/80R17.5		
Rサイズ	225/80R17.5		