

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 24/3	SKG - FSR90S2-7001718	増t クレーン付ダンプ	49066

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
京都 自家用	切れ	150,887 km	4,400 kg	L	W	H (門)	
	抹消			知年月	一体	3,400	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	--------------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	内側サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
クレーン 古川ユニック URU344 No.146722 同年式	クレーンダンプ					ETC 有 無	キーレス 有 無
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り	増トン					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
ダンプ 極東 DD04-23CY No.11U120505Y 2023年式	ダンプアップ接触防止機能付					バックモタ 有 無	工具 有 無
手動シート、シート糊汚れ リヤゲートロックピン	(クレーンポスト位置センサー)					カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,180

Fガラス	要交換	良好	飛石有
飛石20mm×1	記録簿	有	無
H30~R4	取説車体	有	無
	取説上物	有	無
	メンテノート	有	無
	PMマフラ	有	無
	証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 サビ傷

Sミラーメッキカバー 傷

右キャブ後部 板金補修

フェンダー サビ少

*キャブ下回 サビ少

リヤゲート 傷、サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
2	2		
-	-		
-	-	-	-
2	3	3	2
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア 8 -
F サイズ	245/80R17.5		
R サイズ	245/80R17.5		